

Volkswagen Polo



1.6 TDI 95 - 5P - UNITED RADAR -
CARPLAY - JA - REGU


09/2020
60 069
Diesel
1598
95 / 70 kw
127 (WLTP) / 97
(NEDC)
EURO 6
Manual 5
Front wheel drive
Blue
Gray Fabric
1
5
5





-
- Air Conditioning
 - Android Auto
 - Automatic day / night rearview mirror
 - Central Locking
 - Electric Mirror
 - GPS with Smartphone
 - Leather Steering Wheel
 - Multifunction Steering Wheel
 - Privacy Glass
 - Rain sensor
 - Alloy Wheels
 - Apple Carplay
 - Bluetooth
 - Cruise Control
 - Electric Windows Front / Rear
 - Heated Mirror
 - Light sensor
 - PDC Rear
 - Radio MEDIA
 - USB - AUX IN











Historique d'entretien

numéro d'immatriculation : 1-YHX-420
 marque/type : VW Polo 1.6TDI 70kW United 5d
 date de l'ère immatriculation: 7 septembre 2020

nom du garage	date de la visite	km	montant r	montant pneu	travaux
AB MONS SA	21-sep-2023	56.986	469,86		Service entretien vidange Complément à l'inspection liquide de frein remplacement liquide refroid remplifluer nettoyer airco mécanique réglage phares réglage liquide lave-glace remplifluer filtre à pollen remplacement Petit matériel & environnement balais essuie-glace avant remplacement balais essuie-glace arrière remplacement
AB MONS SA	5-jun-2023	45.210	68,83		Service entretien vidange Complément à l'inspection liquide de frein remplacement liquide refroid remplifluer nettoyer airco mécanique réglage phares réglage liquide lave-glace remplifluer filtre à pollen remplacement Petit matériel & environnement balais essuie-glace avant remplacement balais essuie-glace arrière remplacement
VP LAM Holding : O-TEAM	21-nov-2022	33.460		97,19	pneu remplacement
Deira Belgium Nv	7-sep-2022	38.200		98,00	Frais d'expertise
AB MONS SA	6-sep-2022	30.290	215,82		Service entretien vidange Complément à l'inspection liquide de frein remplacement liquide refroid remplifluer nettoyer airco mécanique réglage phares réglage liquide lave-glace remplifluer filtre à pollen remplacement Petit matériel & environnement balais essuie-glace avant remplacement balais essuie-glace arrière remplacement
Banden Redant Vorst Bvba : TSE	23-nov-2020	14		384,10	permutation hiver pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement pneu remplacement